

江都区体育馆漏水修复 工程项目

第一部分 设计说明

江都区体育馆漏水修复工程项目 设计说明书

一、工程概况

1、区位及建筑分析

江都区体育馆位于扬州市江都区龙城路 37 号，位于江都龙城路与纺织路交叉口的东南角。

2、用地现状及分析

江都体育馆 2002 年建成投用，系区内唯一区级综合性体育场馆，承担着重要文体赛事活动场地保障的功能。近年来，该馆多次出现屋面、墙面渗漏，极大地影响了文体赛事活动的组织举办与市民锻炼健身。

3、设计目标

通过实地调查及前期相关的鉴定手续，查找出体育馆屋面，外墙及内墙漏水的原因，提出切实可行的设计方案，明确本次改造的修复区域。设计方案体现以人为本的原则，考虑方案的合理性，科学性及经济学。充分满足体育馆使用人员长期的使用需求。


二、设计依据：

业主提供的基础资料、用地范围略图

现行的国家及地方颁布的建筑设计规范与标准，包括并不限于以下：

- 1) 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）；
- 2) 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；
- 3) 《民用建筑通用规范》GB55031-2022；
- 4) 《房屋建筑制图统一标准》GB_T50001-2017；
- 5) 《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018 版）；
- 6) 《建筑防火通用规范》GB55037-2022；
- 7) 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022

第二部分 设计图纸



屋顶平面图 1:100